

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Ханкайскому  
муниципальному району  
департаamenta труда и  
развития



Е.П. Костенко

2014 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ СП**

Ханкайский район  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«8 сентября» 2014г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение.  
1.2. Адрес объекта: с. Ильинка, ул. Столетия, 3  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1426,6 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): кв.м  
1.4. Год постройки здания - 1961г., последнего капитального ремонта - 2008 г.  
(перепланировка)  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016 г., капитального - \_\_\_\_\_ г.  
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование- согласно уставу, краткое наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Ильинка Ханкайского муниципального района, Приморского края, МКОУ «СОШ № 5».  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): с. Ильинка, ул. Столетия, 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
не используется  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: - \_\_\_\_\_  
3.2.2 время движения пешком: - \_\_\_\_\_  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет, нерегулируемый;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  
( ).

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | A                                          |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | A                                          |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | A                                          |
| 4         | с нарушениями зрения                        | A                                          |
| 5         | с нарушениями слуха                         | A                                          |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | A                                          |

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная;

«Б»- доступны специально выделенные участки и помещения;

«ДУ»- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;

«ВНД» - не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны                     | Состояние доступности,<br>в том числе для<br>основных категорий<br>инвалидов** | Приложение    |                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|               |                                                                 |                                                                                | № на<br>плане | № фото                     |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДП-И (Г, У)<br>ДУ-И (К, О, С)                                                  |               | 1-1, 1-2,<br>1-3, 1-4, 1-5 |
| 2             | Вход (входы) в здание                                           | ДП-И (Г, У),<br>ДУ-И (О, К, С)                                                 |               | 2-1, 2-2, 2-3              |
| 3             | Путь (пути) движения внутри<br>здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (К, О, Г, У),<br>ДУ-И (С)                                                 | 8, 12         | 3-1, 3-2                   |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДП-И (О, Г, У),<br>ДУ-И (К, С)                                                 | 16            | 4-1, 4-2,<br>4-3, 4-4      |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДЧ- В                                                                          |               | 5-1                        |
| 6             | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДП-И (К, О, У),<br>ДУ-И (Г, С)                                                 |               | 6-1,<br>6-2                |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки<br>транспорта)         | ДП-В                                                                           |               |                            |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К,

О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У),

ДУ-И (О, К, С), т.к. нет пандуса на пути движения, при входе в здание, дверь не имеет автоматического доводчика, пороги в двух тамбурах, классе, где осуществляется обучение, завышены. Туалет находится на улице. Нет информации о пути движения к месту получения образовательных услуг.

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | текущий ремонт                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | капитальный ремонт                              |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт                                  |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | текущий ремонт                                  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | капитальный ремонт                              |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)              | текущий ремонт                                  |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | текущий ремонт                                  |
| 8.    | <b>Все зоны и участки</b>                                  | капитальный и текущий ремонт                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2. Период проведения работ: 2015г. - 2016г.

В рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласование

на

Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно- сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка на \_\_\_\_\_ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях

#### Руководитель


рабочей группы - директор МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка



В.А. Ефремов

#### Члены рабочей группы:

- 1) Заместитель директора по АХР



А.И. Полещук

- 2) Заместитель директора по УР




Е.А. Воронова

- 4) Заместитель начальника отдела по Ханкайскому муниципальному району ДТСР ПК



Прискока Т.В.

- 5) Председатель первичной организации с. Ильинка Общества инвалидов Ханкайского района Приморской краевой общественной организации «ВОИ»



Полещук Е.Б.

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г. (протокол №\_\_\_)  
Комиссией (название)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «8 » сентября 2014 г.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                   |                                  | Работы по адаптации объектов                         |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото     | Содержание                                                                                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                           | Виды работ |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 1-1<br>1-2 | Не пандуса через переход теплотрассы                                                               | К,О                              | Устройство пандуса в соответствии с нормативами      | ТР         |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 1-3<br>1-4 | Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию изменения движения                   | С                                | Уложить тактильные средства                          | ТР         |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 1-4        | Не нанесена яркая контрастная маркировка                                                           | С                                | Нанести яркую контрастную маркировку                 | ТР         |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            | 1-4        | Отсутствует                                                                                        | К                                | Установка пандуса в соответствии с нормативами       | КР         |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть             |            | 1-5        | Не обозначены контуры парковочного места, не установлен знак                                       | К                                | Нанести контуры парковочного места, Установить знак. | ТР         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |            | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида. |                                  |                                                      |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |

|                                       |                           |  |                                |                                        |
|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------|
| Территория<br>прилегающая к<br>зданию | ДП-И (Г,У)<br>ДУ-И(К,О,С) |  | 1-1, 1-<br>2, 1-3,<br>1-4, 1-5 | Текущий ремонт и капитальный<br>ремонт |
|---------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------|

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на прилегающей территории имеется место для парковки для инвалидов-колясочников, пути движения доступны всем.. Необходимо установить пандус через сплотрассу, нанести контур парковочного места, уложить тактильные средства.




Фото 1-1




Фото 1-2




Фото 1-3




Фото 1-4




Фото 1-5

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 » с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                      |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                              |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                            | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |            | 2-1    | Не нанесена яркая контрастная маркировка на ступени, нет тактильной полосы перед лестницей                                                                            | С                                | Нанести яркую контрастную маркировку на ступени, тактильную полосу перед лестницей                        | ТР         |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                                                                                                                       |                                  | Установить пандус.                                                                                        | КР         |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            | 2-2    | Нет тактильной полосы перед входной дверью. Нет уклона входной площадки.                                                                                              | С                                | При текущем ремонте предусмотреть уклон входной площадки, уложить тактильную полосу перед входной дверью. | ТР         |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            | 2-1    | Ширина 1,6 м. Порог 0, 025 м. Дверное полотно без доводчика                                                                                                           | К, О                             | Занизить порог. Установить доводчик, обеспечивающий автоматическую задержку закрывания двери.             | КР         |
| 2.5   | Тамбур                                             | есть             | Т          | 2-3    | Порог более 0, 025 м.                                                                                                                                                 | К,О                              | Занизить порог.                                                                                           | ТР         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Наличие пандуса с закругленными поручнями. Поверхность покрытий входных площадок должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании, иметь поперечный уклон в | К, О, С, Г                       |                                                                                                           |            |

30

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | пределах 1-2%. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м. Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 сек. при открытии на 90 градусов. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |               | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото        |                                                                             |
| Вход в здание                               | ДП-И (Г, У)<br>ДУ-И (О, К, С)                               |            | 2-1, 2-2, 2-3 | Текущий ремонт и капитальный ремонт                                         |


\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: установить пандус, выполнить ремонт входной площадки, установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., занизить порог входной двери, порог в тамбуре, порог при входе в фойе, уложить тактильную полосу перед входной дверью..



Фото 2-1



Φοτο 2 - 2



Φοτο 2-3

**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 » с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |            | Выявленные нарушения и замечания                                                                           |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото     | Содержание                                                                                                 | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             | 8<br>12    | 3-1<br>3-2 | Нет информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест пользования и обслуживания. | С, О                             | Привести в соответствие.     | ТР         |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |            | Предоставление услуг осуществляется на первом этаже.                                                       |                                  |                              |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |            | -                                                                                                          |                                  |                              |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |            | -                                                                                                          |                                  |                              |            |
| 3.5   | Дверь                                               | нет              |            |            |                                                                                                            |                                  |                              |            |

|     |                                           |      |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |    |
|-----|-------------------------------------------|------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----|
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 4 | 4-6 | На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.                                                                                                                                                                                                              | К,О,Г, С,У | Привести в соответствие. | ТР |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      |   |     | Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, двери не менее 0,9 м. Коридоры должны быть оснащены селекторной связью, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотами коммуникационных путей). |            |                          |    |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны              | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |            | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                | № на плане | № фото     |                                                                                   |
| Пути движения в внутри здания, в том числе эвакуационные | ДП-И (О, Г, У, К)<br>ДУ-И (С)                                  | 8,12       | 3-1<br>3-2 | Текущий, капитальный ремонт                                                       |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Предоставление услуг осуществляется на 1 этаже.

Пути движения доступны для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глухих и умственно-отсталых. Требуется провести работу по созданию необходимых условий для обеспечения доступа к зоне обслуживания слепых инвалидов. Необходимо выполнить работы по нанесению визуальной и тактильной информации о препятствии.




Фото 3-1




Фото 3-2

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 » с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                          | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                        |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | Есть / нет       | № на плане | № фото                   | Содержание                                                                                                                                                                              | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                  | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | 16         | 4-1<br>4-2<br>4-3<br>4-4 | Проход в класс затруднен из-за завышенного порога и проходящих водопроводных труб..Нет информирующих обозначений.                                                                       | К,О,С, Г                         | Установить дверь с завышением порога и установкой специального перехода через водопроводные трубы. Привести в соответствие. | КР         |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              |            |                          |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                             |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |                          |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                             |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |                          |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                             |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |                          |                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                             |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |                          | Информирующие обозначения помещений:<br>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;<br>-дублирование рельефными знаками.<br>Выключатели и розетки – на |                                  |                                                                                                                             |            |

|  |  |  |  |  |                                |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | высоте 0,8м от<br>уровня пола. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|

## II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |                      | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования<br>ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | № фото               |                                                                                            |
| Кабинетная форма<br>обслуживания                   | ДП-И (О, Г, У)<br>ДУ-И (К,С)                                         | 16            | 4-1, 4-2<br>4-3, 4-4 | текущий ремонт                                                                             |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** Установить дверь с завышением порога и установкой специального перехода через водопроводные трубы. Установить информирующие обозначения около двери класса.




фото 4-1




фото 4-2




Фото 4-3




фото 4-4

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 » с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| нет                                         |                                                                |            |        |                                                                                   |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 » с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| нет                                         |                                                                |            |        |                                                                                   |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                     |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                       | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | нет              |            | 5.1    | Туалет на улице                  | К, О,С,Г,У                       | Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции, либо после дополнительного согласования | К          |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | нет              |            |        |                                  |                                  |                                                                                                                                  |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              |            |        |                                  |                                  |                                                                                                                                  |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                                                                                                                                  |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ДУ-И (К,О,С,Г,У)                                               |            | 5.1    | КР                                                                                |

\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Необходимо согласовать решение этого вопроса с собственником здания и вышестоящей организацией.




Фото 5.1.

### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 » с. Ильинка Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Столетия, 3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Г,                               | Привести в соответствие      | ТР         |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | К,О,У                            | Привести в соответствие      | ТР         |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | С                                | Привести в соответствие      | ТР         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Информирование обозначения должны дублироваться рельефными знаками со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4м. | Г, С                             |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                   |

|                               |                                |  |             |                |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------|----------------|
| Системы информации на объекте | ДП-И (К, О, У),<br>ДУ-И (С, Г) |  | 6-1,<br>6-2 | Текущий ремонт |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------|----------------|

Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В – доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: коридоры оснащены селекторной связью для оповещения об опасности. Необходимо установить световые, звуковые, тактильные средства информации об обслуживании и сигнализации об опасности.




фото 6-1




Фото 6-2

